



彰化縣彰化市國聖國小 107 年健康促進學校

國際認證佐證資料

※指標：2-1-1 學校確保設施及器材之安全，及使用人員瞭解正確的使用方法。

一、使用人員教育訓練或研習

- (一) 教職員工 CPR 及 AED 計畫及教育訓練…………… P01
- (二) 自衛消防編組訓練…………… P04
- (三) 遊戲器材安檢人員研習證明 …………… P11

二、學校設施及器材進行檢查與改善

- (一) 國聖國小校舍安全檢核小組設置要點…………… P14
- (二) 校舍安全檢核小組會議紀錄 …………… P16
- (三) 校園環境安全檢查表 ……………P21
- (四) 國聖國小兒童遊戲場設施安全管理規範…………… P39
- (五) 兒童遊戲設施自主檢查表…………… P41
- (六) 國聖國小遊戲體育設備器材及監視錄影設備
安全使用維護管理辦法…………… P49
- (七) 體育遊戲器材及監視設備安全檢修紀錄…………… P50

三、學校設施及器材改善成果……………P58



彰化市國聖國小 105 學年度健康促進**急救教育**計畫

壹、依據：彰化縣彰化市國聖國小 105 學年度健康促進學校實施計畫
辦理。

貳、目標：

一、建立師生急救知識與技能，藉以加強師生對意外傷害之緊急處理能力，以降低傷害程度，提升校園安全。

避免腸病毒的發生。

二、瞭解 AED 使用方法與練習突發狀況時的緊急救護，培養健康生活習慣。

參、主辦單位：國聖國小

協辦單位：**彰化基督教醫院**

肆、參加對象：本校全體教職員工及高年級學生

伍、活動內容：

日期	時間	活動內容	主講人
105 年 10 月 13 日	13:00~16:00	1. 認識 CPR 重要性與操作步驟。 2. 瞭解 AED 的操作與使用時機。 3. 回覆示教。	彰化基督教醫院

陸、本計畫經校長核可後實施，修正時亦同。

承辦人：

護理師 蕭美惠

訓導組長：

洪典元

單位主管：

教師兼任
教導主任 蕭健治

校長：

國聖
校長 楊宗吉

彰化縣立國聖國民小學

心肺復甦術(CPR)暨自動體外電擊器(AED)研習活動簽到表

日期：105年10月13日

編號	職稱	姓名	性別	簽到
1	校長	楊淙富	男	公假
2	總務主任	王志弘	男	王志弘
3	輔導主任	陳玉玲	女	陳玉玲
4	級任教師	楊逸倫	女	楊逸倫
5	級任教師	程秋鳳	女	程秋鳳
6	級任教師	林淑卿	女	林淑卿
7	級任教師	葉麗如	女	葉麗如
8	級任教師兼教務組長	張詩亞	女	張詩亞
9	級任教師	林文亮	男	林文亮
10	代理教師	黃麗榆	女	黃麗榆
11	科任教師	蘇育正	男	蘇育正
12	訓導組長	洪典元	男	洪典元
13	代理教師	許淑惠	女	許淑惠
14	代理教師	胡紋華	女	胡紋華
15	幹事兼人事	侯曉昇	男	公差
16	替代役	莊啟聖	男	莊啟聖
17	護理師	蕭美惠	女	蕭美惠

彰化縣彰化市國聖國民小學 105 學年度辦理健康促進學校成果

評分項目	2-1-1 學校確保設施及器材之安全，及使用人員瞭解正確的使用方法
活動名稱	急救教育-教職員工 CPR 暨 AED 訓練



相片說明：
1051013 教職員工 CPR
演練



相片說明：
1051013 教職員工 AED
演練



場所名稱：彰化市國聖國民小學

自衛消防編組訓練成果

實施日期：105年10月19日

參加人數：17人

演練內容： 滅火訓練

通報訓練

避難引導訓練

綜合演練

成果內容：1、 編組訓練提報表

2、 簽到表

3、 課程表

4、 自衛消防編組名冊

5、 成果照片

自衛消防編組訓練計畫課程表

場 所	名 稱	國聖國小	電 話	04-7321093
	地 址	彰化縣彰化市中山路三段 608 號		
日 期	105 年 10 月 19 日			
時 間	訓 練 內 容			
13:00 14:20	自衛消防編組、防火逃生常識			
14:20 15:40	滅火器使用方法			
15:40 16:10	消防栓使用操作			
16:10 17:00	設備檢查			


- 註：1. 每半年至少舉辦一次員工自衛消防編組訓練, 每次不得少於 4 小時。
 2. 應辦理驗證之場所, 每年至少辦理 1 次驗證。
 3. 消防器材操作編排請以該場所既設消防設備為之。

員工組訓編組名冊

班 別	班 長	班 員	任 務 概 要
通 報 班	<u>蕭健治</u>	<u>洪典元</u> <u>張詩亞</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 消防機關報案並確認已報案。 2. 向場所內部人員緊急廣播及通報。 3. 聯絡有關人員。 4. 適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌。
滅 火 班	<u>林文亮</u>	<u>侯曉昇</u> <u>蘇育正</u> <u>許慶</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 指揮成員展開滅火工作。 2. 使用滅火器、消防栓進行滅火工作。 3. 與消防隊連繫並協助之。
避難引導班	<u>陳玉玲</u>	<u>蕭美惠</u> <u>林淑卿</u> <u>葉麗如</u> <u>程秋鳳</u> <u>楊逸倫</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 於起火層及其上方樓層，傳達開始避難指令。 2. 開放並確認緊急出口之開啟。 3. 移除造成避難障礙之物品。 4. 無法及時避難及需要緊急救助人員之確認及通報。 5. 運用繩索等，劃定警戒區。 6. 操作避難器具、擔任避難引導。

備考：員工人數在 50 人以上須增編安全防護班及救護班。


員工訓練成果照片



說明：通報訓練



說明：通報訓練



說明：滅火器使用訓練



說明：滅火器使用訓練



說明：消防栓使用訓練



說明：消防栓使用訓練



說明：避難引導訓練



說明：避難引導訓練

全國教師在職進修資訊網 教師個人研習記錄

教師姓名：王志弘

性別：男

身分證統一編號：[REDACTED]

服務單位：彰化縣 縣立國聖國小

此表研習記錄期間：2000/1/1 至 2019/1/22

編號	研習名稱	資料來源	研習類型	依據文號	開始日期	結束日期	研習學校	實得時數
252	輔導知能研習	全國教師在職進修資訊網	非學分班 (校內研習)	104.4.13彰化縣政府教特字第1040111604號	2015/06/10	2015/06/10	縣立國聖國小	3.0
253	輔導知能研習	特教通報網	非學分班	104.4.13彰化縣政府教特字第1040111604號	2015/06/10	2015/06/10	縣立國聖國小	3.0
254	104年度公共意外責任保險學校說明研習會	全國教師在職進修資訊網	非學分班	104.07.06彰化縣政府教國字第1040220002號	2015/08/05	2015/08/05	縣立花壇國小	2.0
255	彰化縣104年度校園無障礙法規及實務設施研習	全國教師在職進修資訊網	非學分班 (校內研習)	104.06.24彰化縣政府教育處研教特字第1040209792號	2015/08/11	2015/08/11	縣立和群國中	6.0
256	北彰化104年度複合型校園防災教育研習	全國教師在職進修資訊網	非學分班	104.06.04彰化縣政府教育處研教國字第1040181032號	2015/09/15	2015/09/15	縣立芬園國小	3.0
257	防災教育]彰化縣104年度防火管理人初階訓練	全國教師在職進修資訊網	非學分班	[自主辦理]104.10.02彰化縣政府教國字第1040335754號	2015/10/13	2015/10/14	縣立南郭國小	12.0
258	環境教育]彰化縣104年度永續校園推廣研習	全國教師在職進修資訊網	非學分班	[自主辦理]104.10.16彰化縣政府教國字第1040356681號	2015/10/26	2015/10/26	縣立南郭國小	3.0
259	彰化縣104年樹木保育暨褐根病講習活動(第二場)	全國教師在職進修資訊網	非學分班	[自主辦理]104.09.16彰化縣政府教體字第1040316295號	2015/11/03	2015/11/03	縣立石牌國小	6.0
260	彰化縣104年度下半年役男管理人研習	全國教師在職進修資訊網	非學分班	[自主辦理]104.10.15彰化縣政府府府教學字第1040352423號	2015/11/04	2015/11/04	彰化縣政府教育處	3.0
261	彰化縣104學年度第一學期推動學校教育儲蓄戶研討會	全國教師在職進修資訊網	非學分班	[委託辦理]104.10.20彰化縣政府教國字第1040357610號	2015/11/05	2015/11/05	縣立中山國小	2.0
262	[安全教育]104年國民小學及幼兒園遊戲場管理人員安全培訓研習-彰化場1	全國教師在職進修資訊網	非學分班	[委託辦理]104.09.01臺教國署國字第1040099024號、104.08.24臺教國署國字第1040091985號	2015/11/09	2015/11/09	財團法人靖娟兒童安全文教基金會	7.0
263	[環境教育]環境教育參訪	全國教師在職進修資訊網	非學分班 (校本研習)	[自主辦理]104.10.30彰化縣政府府教學字第1040368012號函	2015/11/11	2015/11/11	縣立國聖國小	4.0

王志弘

✓

全國教師在職進修資訊網 教師個人研習記錄

教師姓名： 蕭健治

性別： 男

身分證統一編號： [REDACTED]

服務單位： 彰化縣 縣立國聖國小

此表研習記錄期間： 2017/5/31 至 2018/1/18

編號	研習名稱	資料來源	研習類型	依據文號	時數/學分	開始日期	結束日期	研習學校	實得時數
1	106年度彰化縣推動校園創意兒童遊戲場設施增能研習	全國教師在職進修資訊網	非學分班	[委託辦理]106.05.22彰化縣政府行政公告第10645814號	3.0	2017/05/31	2017/05/31	縣立文德國小	3.0
2	105學年度全縣健康促進學校成果輔導展	全國教師在職進修資訊網	非學分班	[委託辦理]106.06.01彰化縣政府教育處府教體字第1060183889A號	6.0	2017/06/07	2017/06/07	縣立埔心國中	6.0
3	家庭教育的重要性	全國教師在職進修資訊網	非學分班	[自主辦理]106.09.05彰化縣政府教學字第1060305156號函	4.0	2017/09/22	2017/09/22	縣立國聖國小	4.0
4	[安全教育]106年兒童遊戲場種子講師研習培訓計畫-台中場次	全國教師在職進修資訊網	非學分班	[委託辦理]106.10.13臺教國署國字第1060115295號	12.0	2017/10/24	2017/10/25	財團法人靖娟兒童安全全文教基金會	12.0
5	106年度彰化縣推動校園創意兒童遊戲場設施外埠參訪研習	全國教師在職進修資訊網	非學分班	[委託辦理]106.10.06彰化縣政府府教設字第1060345851號	3.0	2017/10/27	2017/10/27	縣立文德國小	3.0
6	106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫之「觀課議課協作人才培訓計畫：學共模」校長場	全國教師在職進修資訊網	非學分班	[自主辦理]106.03.31彰化縣政府府教學字第1060106290號	6.0	2017/11/27	2017/11/27	縣立忠孝國小	6.0
7	資訊教育融入健體領域教學策略	全國教師在職進修資訊網	非學分班	[自主辦理]106.09.05彰化縣政府教學字第1060305156號函	3.0	2017/12/20	2017/12/20	縣立國聖國小	3.0

彰化市國聖國小校舍安全檢核小組設置要點

壹、依據

教育部 99 年 5 月 31 日台軍(二)字第 0990090402B 號函，為落實校舍的結構安全檢查及加強維護保養工作，特訂定「校舍安全檢核小組」設置要點(以下簡稱本要點)。

貳、小組任務

- 一、督導學校相關單位，做好校舍結構安全檢查與保養維護工作。
- 二、協助督促維護校舍整體安全，並於每年 8 月對全校校舍安全狀況及保養維護情形實施定期總檢查一次，且依檢查情形提出改善建議並建立相關維修紀錄。

參、校舍安全檢核小組及執掌表

職別	職稱	姓名	職掌
召集人	校長	楊淙富	統籌安全檢查事項及會議
副召集人	家長會長	張秀定	提供諮詢，協助檢查之監督與執行相關事宜
執行秘書	總務主任	王志弘	負責協調推展各項工作以及各棟建築物之安全檢查工作紀錄
主計組委員	會計主任	林易生	負責辦理經費預算、決算、憑證等帳務核銷
出納組委員	出納組長	侯曉昇	負責辦理各項經費帳務處理
查核小組委員	教導主任	蕭健治	提供諮詢，協助檢查之監督、執行
查核小組委員	輔導主任	陳玉玲	提供諮詢，協助檢查之監督、執行

肆、委員任期

小組委員任期一年，自八月一日起至翌年七月三十一日止。

伍、檢核時機與範圍

- (一)總務處應不定期檢視校園內之建物及其周邊設施，並填具建築設施檢查表，針對建築物中之主要結構及其設施進行檢視，並判定建物是否符合安全，若不符合安全簡述需改善之內容。
- (二)總務處固定於每學期開始前應進行一次校園環境安全維護狀況評估，並記錄評估結果留存，不合格項目將立即改善處理。若不合格項目需專業之專責人員時，應聘請專業技師或專

業技術輔導團體加以檢測或鑑定，以確保全校教職員工生於平時或災時之安全。

陸、其他

小組成員均為無給職，每學年定期開會一次為原則，必要時得召開臨時會。

柒、本要點經陳校長核可後實施。

承辦人：



總務主任



校長：



彰化市國聖國小 105 學年度校舍安全查核小組會議

一、日期：105 年 9 月 5 日

二、時間：14：00-15：00

三、地點：校長室

四、主席：楊淙富校長

五、紀錄：王志弘

六、出席人員：簽到如附件

七、主席報告：新的學期開始要麻煩各位同仁的協助與配合。

八、討論事項：

1. 和平樓、忠孝樓、仁愛樓依校園環境安全檢查定期查核，無校舍修繕工程進行。
2. 忠孝樓旁廢木材及廢棄物預定近期內委託合格環保公司人員清運，維持校舍環境清潔。
3. 改善教學環境整建工程採就地審計方式，於 11 月 15 日前備文送府核銷。預定今年 12 月底施工，106 年 4 月竣工。

彰化市國聖國小 105 學年度第一學期

校舍安全查核小組會議簽到表

職別	職稱	姓名
召集人	校長	楊淑慧
副召集人	家長會長	張香定
執行秘書	總務主任	王志均
主計組委員	會計主任	林島生
出納組委員	出納組長	侯曉玲
查核小組委員	教導主任	叶建強
查核小組委員	輔導主任	陳淑玲

彰化市國聖國小 105 學年度校舍安全查核小組會議

一、日期：106 年 2 月 13 日

二、時間：08：30-09：30

三、地點：校長室

四、主席：王淑貞校長

五、紀錄：王志弘

六、出席人員：簽到如附件

七、主席報告：新的學期開始要麻煩各位同仁的協助與配合。

八、討論事項：

1. 和平樓、忠孝樓、仁愛樓依校園環境安全檢查定期查核，無校舍修繕工程進行。
2. 改善教學環境整建工程於 105 年 12 月 28 開工，預定 106 年 4 月 2 日竣工。
3. 和平樓校舍耐震補強工程預定 106 年 4 月投標，5 月至 8 月施工，工期 90 天。

彰化市國聖國小 105 學年度第二學期

校舍安全查核小組會議簽到表

職別	職稱	姓名
召集人	校長	王淑貞
副召集人	家長會長	張秀定
執行秘書	總務主任	王左弘
主計組委員	會計主任	林易生
出納組委員	出納組長	侯曉莉
查核小組委員	教導主任	山陽沈
查核小組委員	輔導主任	陳玉玲



彰化縣彰化市國聖國民小學 105 學年度辦理健康促進學校成果

評分項目	2-1-1 學校確保設施及器材之安全，及使用人員瞭解正確的使用方法
活動名稱	每學期初召開校舍安全查核小組會議



相片說明：
105 學年上學期召開校
舍安全查核小組會議



相片說明：
105 學年下學期召開校
舍安全查核小組會議



彰化市國聖國小 105 學年度校園環境安全檢查表

校舍名稱：和平樓


檢核日期：105 年 08 月 29 日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1.	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	無校舍修繕工程進行
2.		確實執行各項公物定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	定期巡檢
3.		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4.		線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	定期巡檢
5.		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
6.	避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7.		緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
8.		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
9.		安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(無法使用) <input checked="" type="checkbox"/> 是(可使用)	改善時間__年__月__日
10.		是否定期維護檢查避難逃生設備。	<input type="checkbox"/> 否(1 個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 (維護時間 103 年 03 月 12 日)	改善時間__年__月__日
11.	消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	<input type="checkbox"/> 否(1 個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	
12.		滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	<input type="checkbox"/> 否(1 個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	
13.		消防栓是否有 1 個瞄子及 2 條水帶、是否吊掛平整。	<input type="checkbox"/> 否(缺：瞄子__個 水帶__條) <input checked="" type="checkbox"/> 是	
14.		滅火器有無過期，壓力是否充足。	<input checked="" type="checkbox"/> 無過期(數量：10 支) <input type="checkbox"/> 過期(數量：__支)	
15.		消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	<input type="checkbox"/> 否(1 個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 (保養時間 103 年 03 月 12 日)	改善時間__年__月__日
16.	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
17.		外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	

18.	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
19.	地下室	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
20.	樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地板)	是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
21.		混凝土保護層是否剝落	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
22.		是否有傾斜或穿透性開裂	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	樓梯傾斜
23.	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
24.		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
25.		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
26.		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
27.		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
28.		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
29.		鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
30.	建物附屬設	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
31.		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	改善時間__年__月__日

32.	備	門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
33.		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
34.	危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(實驗室：)	請列出所有教室
35.		易燃物品是否按照規定儲存與管理。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間__年__月__日
36.		化學藥品是否按照規定儲存與管理。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間__年__月__日
37.		瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間__年__月__日
38.		放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(請加強固定)	改善時間__年__月__日
39.		廢棄物是否按照規定處理。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
40.		是否設有專人管理。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	無放置危險物品
41.	其他			
檢查結果補充說明及處置、因應作為		檢測僅以目視現場情況判定，建築物安全以建物安全檢查專業判斷結果為優先。		

承辦人：



主任：



校長：



彰化市國聖國小 105 學年度校園環境安全檢查表

校舍名稱：和平樓


檢核日期：106 年 02 月 06 日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1.	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	無校舍修繕工程進行
2.		確實執行各項公物定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	定期巡檢
3.		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4.		線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	定期巡檢
5.		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
6.	避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7.		緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
8.		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
9.		安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(無法使用) <input checked="" type="checkbox"/> 是(可使用)	改善時間__年__月__日
10.		是否定期維護檢查避難逃生設備。	<input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 (維護時間 103 年 03 月 12 日)	改善時間__年__月__日
11.	消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	<input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	
12.		滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	<input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	
13.		消防栓是否有 1 個瞄子及 2 條水帶、是否吊掛平整。	<input type="checkbox"/> 否(缺：瞄子__個 水帶__條) <input checked="" type="checkbox"/> 是	
14.		滅火器有無過期，壓力是否充足。	<input checked="" type="checkbox"/> 無過期(數量：10 支) <input type="checkbox"/> 過期(數量：__支)	
15.		消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	<input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 (保養時間 103 年 03 月 12 日)	改善時間__年__月__日
16.	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
17.		外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	

18.	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
19.	地下室	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
20.	樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地板)	是否有裂縫	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
21.		混凝土保護層是否剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
22.		是否有傾斜或穿透性開裂	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
23.	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
24.		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
25.		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
26.		女兒牆是否損壞	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
27.		水塔是否有裂縫	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
28.		水塔固定設施是否鬆脫	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
29.		鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
30.	建物附屬設	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
31.		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	改善時間__年__月__日

32.	備	門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
33.		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
34.	危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(實驗室：)	請列出所有教室
35.		易燃物品是否按照規定儲存與管理。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間__年__月__日
36.		化學藥品是否按照規定儲存與管理。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間__年__月__日
37.		瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間__年__月__日
38.		放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(請加強固定)	改善時間__年__月__日
39.		廢棄物是否按照規定處理。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
40.		是否設有專人管理。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	無放置危險物品
41.	其他			
檢查結果補充說明及處置、因應作為		檢測僅以目視現場情況判定，建築物安全以建物安全檢查專業判斷結果為優先。		

承辦人：

 王志弘

主任：

 王志弘

校長

 校長王淑貞

彰化市國聖國小 105 學年度校園環境安全檢查表

校舍名稱：忠孝樓


檢核日期：105 年 08 月 29 日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1.	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	無校舍修繕工程進行
2.		確實執行各項公物定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	定期巡檢
3.		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4.		線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	定期巡檢
5.		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
6.	避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7.		緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
8.		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
9.		安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(無法使用) <input checked="" type="checkbox"/> 是(可使用)	改善時間__年__月__日
10.		是否定期維護檢查避難逃生設備。	<input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 (維護時間 105 年 03 月 11 日)	改善時間__年__月__日
11.	消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	<input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	
12.		滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	<input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	
13.		消防栓是否有 1 個瞄子及 2 條水帶、是否吊掛平整。	<input checked="" type="checkbox"/> 否(缺：瞄子__1__個 水帶__1__條) <input type="checkbox"/> 是	
14.		滅火器有無過期，壓力是否充足。	<input checked="" type="checkbox"/> 無過期(數量：5 支) <input type="checkbox"/> 過期(數量：__支)	
15.		消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	<input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 (保養時間 105 年 03 月 11 日)	改善時間__年__月__日
16.	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
17.		外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	

18.	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
19.	地下室	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
20.	樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地板)	是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
21.		混凝土保護層是否剝落	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
22.		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
23.	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
24.		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
25.		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
26.		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
27.		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
28.		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
29.		鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
30.	建物附屬設	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
31.		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	改善時間__年__月__日

32.	備	門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
33.		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
34.	危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(實驗室：)	請列出所有教室
35.		易燃物品是否按照規定儲存與管理。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間__年__月__日
36.		化學藥品是否按照規定儲存與管理。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間__年__月__日
37.		瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間__年__月__日
38.		放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(請加強固定)	改善時間__年__月__日
39.		廢棄物是否按照規定處理。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
40.		是否設有專人管理。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	無放置危險物品
41.	其他			
檢查結果補充說明及處置、因應作為		檢測僅以目視現場情況判定，建築物安全以建物安全檢查專業判斷結果為優先。		

承辦人：



主任：



校長：



彰化市國聖國小 105 學年度校園環境安全檢查表

校舍名稱：忠孝樓

檢核日期：106 年 02 月 06 日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1.	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	無校舍修繕工程進行
2.		確實執行各項公物定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	定期巡檢
3.		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4.		線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	定期巡檢
5.		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
6.	避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7.		緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
8.		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
9.		安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(無法使用) <input checked="" type="checkbox"/> 是(可使用)	改善時間__年__月__日
10.		是否定期維護檢查避難逃生設備。	<input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 (維護時間 105 年 03 月 11 日)	改善時間__年__月__日
11.	消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	<input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	
12.		滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	<input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	
13.		消防栓是否有 1 個瞄子及 2 條水帶、是否吊掛平整。	<input checked="" type="checkbox"/> 否(缺：瞄子__1__個 水帶__1__條) <input type="checkbox"/> 是	
14.		滅火器有無過期，壓力是否充足。	<input checked="" type="checkbox"/> 無過期(數量：5 支) <input type="checkbox"/> 過期(數量：__支)	
15.		消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	<input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 (保養時間 105 年 03 月 11 日)	改善時間__年__月__日
16.	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
17.		外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	

18.	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
19.	地下室	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
20.	樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地板)	是否有裂縫	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
21.		混凝土保護層是否剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
22.		是否有傾斜或穿透性開裂	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
23.	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
24.		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
25.		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
26.		女兒牆是否損壞	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
27.		水塔是否有裂縫	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
28.		水塔固定設施是否鬆脫	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
29.		鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
30.	建物附屬設	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
31.		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	改善時間__年__月__日

32.	備	門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
33.		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
34.	危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(實驗室：)	請列出所有教室
35.		易燃物品是否按照規定儲存與管理。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間__年__月__日
36.		化學藥品是否按照規定儲存與管理。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間__年__月__日
37.		瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間__年__月__日
38.		放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(請加強固定)	改善時間__年__月__日
39.		廢棄物是否按照規定處理。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
40.		是否設有專人管理。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	無放置危險物品
41.	其他			
檢查結果補充說明及處置、因應作為		檢測僅以目視現場情況判定，建築物安全以建物安全檢查專業判斷結果為優先。		

承辦人：



主任：



校長：



彰化市國聖國小 105 學年度校園環境安全檢查表

校舍名稱：仁愛樓

檢核日期：105 年 08 月 29 日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1.	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	無校舍修繕工程進行
2.		確實執行各項公物定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	定期巡檢
3.		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4.		線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	定期巡檢
5.		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
6.	避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7.		緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
8.		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
9.		安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(無法使用) <input checked="" type="checkbox"/> 是(可使用)	改善時間__年__月__日
10.		是否定期維護檢查避難逃生設備。	<input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 (維護時間 105 年 03 月 11 日)	改善時間__年__月__日
11.	消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	<input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	
12.		滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	<input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	
13.		消防栓是否有 1 個瞄子及 2 條水帶、是否吊掛平整。	<input checked="" type="checkbox"/> 否(缺：瞄子__1 個 水帶__1 條) <input type="checkbox"/> 是	
14.		滅火器有無過期，壓力是否充足。	<input checked="" type="checkbox"/> 無過期(數量：5 支) <input type="checkbox"/> 過期(數量：__支)	
15.		消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	<input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 (保養時間 105 年 03 月 11 日)	改善時間__年__月__日
16.	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
17.		外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	

18.	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)		
19.	地下室	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)		
20.	樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地板)	是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)		
21.		混凝土保護層是否剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input checked="" type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	本樓無學童使用	
22.		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)		
23.	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日	
24.		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 105 年 10 月 31 日	
25.		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	改善時間__年__月__日	
26.		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日	
27.		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)		
28.		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日	
29.		鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日	
30.		建物附屬設	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
31.			高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	改善時間__年__月__日

32.	備	門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
33.		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
34.	危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(實驗室：)	請列出所有教室
35.		易燃物品是否按照規定儲存與管理。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間__年__月__日
36.		化學藥品是否按照規定儲存與管理。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間__年__月__日
37.		瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間__年__月__日
38.		放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(請加強固定)	改善時間__年__月__日
39.		廢棄物是否按照規定處理。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
40.		是否設有專人管理。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	無放置危險物品
41.	其他			
檢查結果 補充說明 及處置、 因應作為		檢測僅以目視現場情況判定，建築物安全以建物安全檢查專業判斷結果為優先。		

承辦人：



主任：



校長：



彰化市國聖國小 105 學年度校園環境安全檢查表

校舍名稱：仁愛樓

檢核日期：106 年 02 月 06 日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1.	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	無校舍修繕工程進行
2.		確實執行各項公物定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	定期巡檢
3.		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4.		線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	定期巡檢
5.		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
6.	避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7.		緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
8.		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
9.		安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(無法使用) <input checked="" type="checkbox"/> 是(可使用)	改善時間__年__月__日
10.		是否定期維護檢查避難逃生設備。	<input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 (維護時間 <u>105</u> 年 <u>03</u> 月 <u>11</u> 日)	改善時間__年__月__日
11.	消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	<input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	
12.		滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	<input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	
13.		消防栓是否有 1 個瞄子及 2 條水帶、是否吊掛平整。	<input checked="" type="checkbox"/> 否(缺：瞄子 <u>1</u> 個 水帶 <u>1</u> 條) <input type="checkbox"/> 是	
14.		滅火器有無過期，壓力是否充足。	<input checked="" type="checkbox"/> 無過期(數量： <u>5</u> 支) <input type="checkbox"/> 過期(數量： <u> </u> 支)	
15.		消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	<input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 (保養時間 <u>105</u> 年 <u>03</u> 月 <u>11</u> 日)	改善時間__年__月__日
16.	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
17.		外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	

18.	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
19.	地下室	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
20.	樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地板)	是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
21.		混凝土保護層是否剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input checked="" type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	本樓無學童使用
22.		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
23.	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
24.		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 105 年 10 月 31 日
25.		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
26.		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
27.		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
28.		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
29.		鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
30.	建物附屬設	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
31.		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	改善時間__年__月__日

32.	備	門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
33.		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
34.	危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(實驗室：)	請列出所有教室
35.		易燃物品是否按照規定儲存與管理。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間__年__月__日
36.		化學藥品是否按照規定儲存與管理。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間__年__月__日
37.		瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間__年__月__日
38.		放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(請加強固定)	改善時間__年__月__日
39.		廢棄物是否按照規定處理。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
40.		是否設有專人管理。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	無放置危險物品
41.	其他			
檢查結果補充說明及處置、因應作為		檢測僅以目視現場情況判定，建築物安全以建物安全檢查專業判斷結果為優先。		

承辦人：



主任：



校長：



彰化市國聖國小兒童遊戲場設施安全管理規範

- 一、為維護兒童遊戲場設施安全，防止兒童傷害事件發生，特訂定本規範。
- 二、本規範所稱兒童遊戲場設施，指無動力固定於兒童遊戲場，供二歲至十二歲兒童使用之非機械式之兒童遊戲設施。
- 三、兒童遊戲場之設計、製造、安裝、檢查及維護，應符合國家標準及相關法規之規定。
無國家標準及相關法規規定可供適用者，應參酌國際（區域性）標準、法規或其他國家之標準。
- 四、兒童遊戲場設施設置者，在該設施開放使用前，應檢具下列表件陳報該管兒童遊戲場主管機關備查；變更或增設時亦同：
 - （一）兒童遊戲場基本資料（包含設置位置、範圍、遊戲設施種類及數量、設置平面圖、使用者年齡、管理人等資料）。
 - （二）廠商出具符合國家標準及相關法規規定之試驗報告與合格保證書。
 - （三）投保含附設兒童遊戲場之公共意外責任險證明文件（政府部門附設兒童遊戲場無收費者得免附）。
 - （四）兒童遊戲設施自主檢查表（如附表一）。
 - （五）由取得我國簽署國際實驗室認證聯盟（ILAC）相互承認協議（MRA）認證機構核發CNS 17020或ISO/IEC 17020認證證書之檢驗機構，所開立具有認證標誌之合格檢驗報告。
本規範修正前已設置之兒童遊戲場設施，應於三年內檢具第一項第一款及第三款至第五款表件向該管兒童遊戲場主管機關完成備查手續。
- 五、兒童遊戲場應設置管理人員，直轄市、縣（市）主管機關並應辦理該員教育訓練課程，提升安全知能。

前項管理人員應接受講習或訓練，其課程及時數，由本規範之主管機關定之。

六、兒童遊戲場管理人員之職責如下：

- (一) 應於開放使用期間，每日進行遊戲場及設施目測檢查工作，發現顯有不安全情事，應立即進行維修保養工作。
- (二) 應每半年定期依兒童遊戲設施自主檢查表（如附表一）進行遊戲場及設施檢查工作，並填表存放管理單位，其保存期限為五年。

七、兒童遊戲場設施設置者之事故傷害防制及處遇規定如下：

- (一) 應設告示牌並標示發生事故傷害緊急聯絡機制。
- (二) 健康中心內備置急救用品：如優碘、剪刀、繃帶、無菌紗布、無菌棉籤、透氣膠帶、OK繃、生理食鹽水、急救手冊、冷水袋等，並注意使用期限、保存方式及定期更換。
- (三) 實施事故傷害防制教育及相關訓練，增進員工安全急救技能。

承辦人：

總務主任：

校長：

彰化市國聖國小兒童遊戲設施自主檢查表

檢查日期： 106 年 1 月 16 日

基本資料			
類 別	■學校	設施報備日期	106 年 2 月 16 日
設置地點 (地址或地號)	彰化縣彰化市中山路三段 608 號	室外遊戲場 設置面積	480 平方公尺
業主(者) 或負責人	姓名：楊淙富	設施管理人	王志弘
遊戲場設置平面圖資料		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	

安全檢查						
項次	安全檢查應注意事項	符合情形/項目			待改進或檢修事項	複檢日期及結果
		是	否	不適用/ 無該項目		
1	於適當地點公告遊戲方法，且告示牌無損壞，文字或圖案內容清晰可見。	✓				
2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品，擺盪空間無障礙物。	✓				
3	告示牌上應訂有鄰近醫療院所聯絡方式；屬室內環境者，應備有效期內之急救用品。	✓				
4	現場兒童遊戲設施是否符合遊戲場設置平面圖。	✓				
5	遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	✓				
6	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、銹蝕等現象。	✓				
7	具有軸承組件的遊樂設施（鞦韆、旋轉設施等），應功能正常，且有做適當潤滑，無異音。			✓		

安全檢查						
項次	安全檢查應注意事項	符合情形/項目			待改進或檢修事項	複檢日期及結果
		是	否	不適用/ 無該項目		
8	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、鏽蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露（如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露）等現象。	√				
9	遊戲場地面上的鋪面材料平坦，無明顯坑洞、縫隙、高低不平，且地面無積水、濕滑、青苔等現象。	√				
10	遊戲設施內不得積水，堆積髒亂之物（如輪胎內槽、溜滑梯、沙池不得積水）。	√				
11	遊戲場沙池定期翻沙、耙平，避免尖銳物等雜物藏於沙坑，並定期補充沙池內沙子。			√		
12	戶外沙池應充分曝曬陽光，四周架設網子，以防止動物進入；室內則在沙池上灑上一層適量「光觸媒沙」，以達初步殺菌的功效。			√		
13	遊戲場地或遊戲設施損壞時，應立即停止使用，並儘速進行修繕。	√				
14	遊戲場待修期間，應確實將損壞之遊戲設施或整體遊戲場地封閉並公告。	√				
15	發現遊戲設施不符安全要求時，應執行修繕、拆除、報廢等程序。	√				
16	幼童常接觸的室內設施應定期消毒並製作紀錄（以稀釋至500ppm之含氯漂白水，每日至少消毒一次，並視使用頻率增加次數，且工作人員應能正確配製消毒液）。	√				

安全檢查						
項次	安全檢查應注意事項	符合情形/項目			待改進或檢修事項	複檢日期及結果
		是	否	不適用/ 無該項目		
17	遊戲場入口處或周邊應設置洗手設備，或提供手部消毒液、張貼提醒洗手之公告。			√		

綜合報告	
符合項目：計 14 項。	
不符合項目：計 _____ 項。	
<input type="checkbox"/> 溜滑梯 <input type="checkbox"/> 滑桿 <input type="checkbox"/> 攀爬架 <input type="checkbox"/> 攀爬網 <input type="checkbox"/> 攀岩牆 <input type="checkbox"/> 階梯 <input type="checkbox"/> 平衡木 <input type="checkbox"/> 雲梯 <input type="checkbox"/> 擺盪吊梯 <input type="checkbox"/> 高低單槓 <input type="checkbox"/> 護欄 <input type="checkbox"/> 柵欄 <input type="checkbox"/> 遊戲板 <input type="checkbox"/> 頂蓋 <input type="checkbox"/> 鞦韆 <input type="checkbox"/> 乘坐彈簧搖動設備 <input type="checkbox"/> 乘坐蹺蹺板 <input type="checkbox"/> 站立搖晃設備 <input type="checkbox"/> 地球儀 <input type="checkbox"/> 旋轉椅 <input type="checkbox"/> 球池 <input type="checkbox"/> 迷宮 <input type="checkbox"/> 沙池 <input type="checkbox"/> 隧道 <input type="checkbox"/> 其他。	
針對不符合項目進行下列措施	
<input type="checkbox"/> 拆除，其項目為：_____。	預訂 年 月 日進行至 年 月 日遊戲場地停止使用，封閉公告已於 年 月 日完成。
<input type="checkbox"/> 修繕，其項目為：_____。	預訂 年 月 日進行至 年 月 日遊戲場地停止使用，封閉公告已於 年 月 日完成。
<input type="checkbox"/> 報廢，其項目為：_____。	預訂 年 月 日進行至 年 月 日遊戲場地停止使用，封閉公告已於 年 月 日完成。

檢查人員簽章：

業務主管簽章：

填表說明：

- 一、依據兒童遊戲場設施安全管理規範，管理人員應辦理下列事項：
 - (一) 於開放使用期間，每日進行遊戲場及設施目測檢查工作，發現有不安全情事，應立即進行維修保養工作。
 - (二) 應每月定期依本表進行遊戲場及設施檢查工作，並填表存放管理單位備

查，其保存期限為 5 年。

二、檢查項目第 4 項至第 15 項，請逐一檢查個別遊樂設施是否符合安全檢查應注意事項。如果未符合，請於「否」欄下填寫遊樂設施名稱，並填寫「待改進或檢修事項」，再俟修繕後填寫「複檢日期及結果」。

三、本表 6. 名詞定義如下：

(一) 組件：包括蹺蹺板緩衝用的輪胎或彈簧裝置、組合遊具的把手等。

(二) 扣件：如螺栓、螺帽、扣環等。

四、本表 8. 遊戲設施材料外觀耗損狀態，其材料表面的缺失如下：

(一) 金屬：嚴重的鏽蝕、破損。

(二) 木料：變形、翹曲、斷裂、過大的裂痕。

(三) 塑膠：破損、多處明顯裂紋、明顯褪色。

五、本表 16. 名詞定義及注意事項如下：

(一) ppm：為 parts per million (百萬分率) 之縮寫，500 ppm 表示為百萬分之五百，即 0.05%。

(二) 消毒液配製注意事項：市售家庭用含氯漂白水濃度一般在 5 至 6%，原則上經清水稀釋 100 倍 (例如取 10 c.c. 市售家庭用漂白水加入 1 公升之自來水) 即可做為消毒之用，亦得視所取得之漂白水濃度調整稀釋比例。配置時應於通風良好處，並視需要配戴目鏡、口罩、橡膠手套或防水圍裙等防護衣物。消毒液配製後應加蓋保存於陰暗處並盡早使用，而未使用的部分在 24 小時之後應丟棄。此外，漂白水勿與其他家用清潔劑一併或混合使用，以防降低消毒功能及產生化學作用。

(三) 消毒液使用注意事項：在進行消毒時，需注意通風及適當穿戴防護衣物，擦拭消毒的接觸時間建議超過 10 分鐘，浸泡消毒的接觸時間則建議超過 30 分鐘，之後可再以清水清洗或擦拭後晾乾，以降低異味。

彰化市國聖國小兒童遊戲設施自主檢查表

檢查日期：106年6月15日

基本資料			
類別	■學校	設施報備日期	106年2月16日
設置地點 (地址或地號)	彰化縣彰化市中山路三段608號	室外遊戲場 設置面積	480平方公尺
業主(者) 或負責人	姓名：王淑貞	設施管理人	王志弘
遊戲場設置平面圖資料		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	

安全檢查						
項次	安全檢查應注意事項	符合情形/項目			待改進或檢修事項	複檢日期及結果
		是	否	不適用/ 無該項目		
1	於適當地點公告遊戲方法，且告示牌無損壞，文字或圖案內容清晰可見。	✓				
2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品，擺盪空間無障礙物。	✓				
3	告示牌上應訂有鄰近醫療院所聯絡方式；屬室內環境者，應備有效期內之急救用品。		✓		補充說明 鄰近醫療院所聯絡方式	1070118
4	現場兒童遊戲設施是否符合遊戲場設置平面圖。	✓				
5	遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	✓				
6	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。	✓				

安全檢查						
項次	安全檢查應注意事項	符合情形/項目			待改進或檢修事項	複檢日期及結果
		是	否	不適用/ 無該項目		
7	具有軸承組件的遊樂設施（鞦韆、旋轉設施等），應功能正常，且有做適當潤滑，無異音。			√		
8	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、鏽蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露（如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露）等現象。	√				
9	遊戲場地面上的鋪面材料平坦，無明顯坑洞、縫隙、高低不平，且地面無積水、濕滑、青苔等現象。	√				
10	遊戲設施內不得積水，堆積髒亂之物（如輪胎內槽、溜滑梯、沙池不得積水）。	√				
11	遊戲場沙池定期翻沙、耙平，避免尖銳物等雜物藏於沙坑，並定期補充沙池內沙子。			√		
12	戶外沙池應充分曝曬陽光，四周架設網子，以防止動物進入；室內則在沙池上灑上一層適量「光觸媒沙」，以達初步殺菌的功效。			√		
13	遊戲場地或遊戲設施損壞時，應立即停止使用，並儘速進行修繕。	√				
14	遊戲場待修期間，應確實將損壞之遊戲設施或整體遊戲場地封閉並公告。	√				
15	發現遊戲設施不符安全要求時，應執行修繕、拆除、報廢等程序。	√				

安全檢查

項次	安全檢查應注意事項	符合情形/項目			待改進或檢修事項	複檢日期及結果
		是	否	不適用/ 無該項目		
16	幼童常接觸的室內設施應定期消毒並製作紀錄（以稀釋至500ppm之含氯漂白水，每日至少消毒一次，並視使用頻率增加次數，且工作人員應能正確配製消毒液）。	√				
17	遊戲場入口處或周邊應設置洗手設備，或提供手部消毒液、張貼提醒洗手之公告。			√		

綜合報告

符合項目：計 12 項。

不符合項目：計 ____ 項。

- 溜滑梯 滑桿 攀爬架 攀爬網 攀岩牆 階梯 平衡木 雲梯
擺盪吊梯 高低單槓 護欄 柵欄 遊戲板 頂蓋 鞦韆 乘坐彈簧搖動設備 乘坐蹺蹺板 站立搖晃設備 地球儀 旋轉椅 球池 迷宮 沙池
隧道 其他鄰近醫療院所聯絡方式。

針對不符合項目進行下列措施

<input type="checkbox"/> 拆除，其項目為：_____。	預訂 年 月 日進行至 年 月 日遊戲場地停止使用，封閉公告已於 年 月 日完成。
<input type="checkbox"/> 修繕，其項目為：_____。	預訂 年 月 日進行至 年 月 日遊戲場地停止使用，封閉公告已於 年 月 日完成。
<input type="checkbox"/> 報廢，其項目為：_____。	預訂 年 月 日進行至 年 月 日遊戲場地停止使用，封閉公告已於 年 月 日完成。

檢查人員簽章：



業務主管簽章：



填表說明：

- 一、依據兒童遊戲場設施安全管理規範，管理人員應辦理下列事項：
 - (一) 於開放使用期間，每日進行遊戲場及設施目測檢查工作，發現有不安全情事，應立即進行維修保養工作。
 - (二) 應每月定期依本表進行遊戲場及設施檢查工作，並填表存放管理單位備查，其保存期限為 5 年。
- 二、檢查項目第 4 項至第 15 項，請逐一檢查個別遊樂設施是否符合安全檢查應注意事項。如果未符合，請於「否」欄下填寫遊樂設施名稱，並填寫「待改進或檢修事項」，再俟修繕後填寫「複檢日期及結果」。
- 三、本表 6. 名詞定義如下：
 - (一) 組件：包括蹺蹺板緩衝用的輪胎或彈簧裝置、組合遊具的把手等。
 - (二) 扣件：如螺栓、螺帽、扣環等。
- 四、本表 8. 遊戲設施材料外觀耗損狀態，其材料表面的缺失如下：
 - (一) 金屬：嚴重的鏽蝕、破損。
 - (二) 木料：變形、翹曲、斷裂、過大的裂痕。
 - (三) 塑膠：破損、多處明顯裂紋、明顯褪色。
- 五、本表 16. 名詞定義及注意事項如下：
 - (一) ppm：為 parts per million (百萬分率) 之縮寫，500 ppm 表示為百萬分之五百，即 0.05%。
 - (二) 消毒液配製注意事項：市售家庭用含氯漂白水濃度一般在 5 至 6%，原則上經清水稀釋 100 倍 (例如取 10 c.c. 市售家庭用漂白水加入 1 公升之自來水) 即可做為消毒之用，亦得視所取得之漂白水濃度調整稀釋比例。配置時應於通風良好處，並視需要配戴目鏡、口罩、橡膠手套或防水圍裙等防護衣物。消毒液配製後應加蓋保存於陰暗處並盡早使用，而未使用的部分在 24 小時之後應丟棄。此外，漂白水勿與其他家用清潔劑一併或混合使用，以防降低消毒功能及產生化學作用。
 - (三) 消毒液使用注意事項：在進行消毒時，需注意通風及適當穿戴防護衣物，擦拭消毒的接觸時間建議超過 10 分鐘，浸泡消毒的接觸時間則建議超過 30 分鐘，之後可再以清水清洗或擦拭後晾乾，以降低異味。

彰化市國聖國小遊戲體育設備器材及監視錄影設備

安全使用維護管理辦法

一、目的：

1. 善盡管理維護學校運動遊戲器材及監視錄影設備之責任，提高資源使用效益。
2. 有效防範校園意外傷害事件發生，確保全校師生運動遊戲的安全。
3. 維護辦公及教學空間內、外之安全，以及校區週邊及公共空間區域安全，申請裝設監視錄影系統，保護校園人身及財物安全。

二、檢查重點：

1. 對於遊戲器材各橫桿、拉桿、連結桿等連結桿件，需主動做實質拉力，壓力檢測，以防止斷裂、腐蝕造成危險情事發生。
2. 對於已達使用年限(一般鋼筋混凝土溜滑梯、木板及壓克力等遊樂設施為15年)，不適合供學生繼續使用，已達危險程度，需視其損壞情形報請縣政府辦理拆除等事宜。
3. 監視錄影系統由總務處規劃裝設與維護管理。

三、實施時間：


1. 任課教師於上課前檢視器材安全狀況，負責打掃班級之教師於打掃時檢視器材安全狀況。
2. 訓導組長及總務主任不定時檢查，有安全疑慮時立即維修。
3. 每季由總務主任查核運動遊戲器材及監視錄影設備紀錄後，呈送校長查核。

四、實施方式：

1. 任課教師上課前應目視及用手測試上課用器材設備的安全性。如有損壞即停止使用並告知學生，請總務處修繕。
2. 負責打掃班級之教師於學生打掃時如發現器材設備有損壞，即立刻告知學生，並請總務處修繕。
3. 訓導組長及總務主任不定時檢查全校體育運動遊戲器材，如有損壞，即張貼禁止使用告示標誌，並填修繕申請單。
4. 本校教職員工生或相關單位因涉及個人人身及財物安全，有調閱錄影資料之必要，得申請調閱。司法、警察機關為調查偵辦案件，得申請調閱。
5. 每季由總務主任檢查遊戲器材及監視錄影系統，將檢核結果呈送校長查核。
6. 每學期初針對學期中的查核缺失，進行檢討改進。

五、本辦法呈請校長核可後實施，如有未盡事宜得隨時修訂之。

承辦人：



總務主任：



校長：




彰化市國聖國小 105 學年度學校體育遊戲器材 及監視設備安全檢修紀錄

檢核日期：105 年 8 月 29 日

項目	項次	安全檢視要點	檢查結果		改善意見	備註
			符合	改善		
一般性要點	1	遊戲器材之使用方法應指導	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	2	於適當地點公告遊戲方法	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	3	遊戲器材有地樁支撐者，應注意其埋設深度及不突出地表	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	4	遊戲器材使用時，有擺盪動作，應注意在擺盪所需空間做警告標誌	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	5	學校應備有急救物品並訂有送醫管道	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
遊戲器材	1	地面平整，沒有凸起、尖銳物	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	2	安全地墊鋪設完整、沒有捲起破損	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	3	基座穩固，無傾斜、晃動現象	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	4	器材機體完好，無斷裂脫落或變形	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	5	使用方法及警示標語完好，無脫落	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
鞦韆吊環搖梯	1	地面平整，沒有凸起、尖銳物	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	2	基座穩固，無傾斜晃動現象	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	3	索鍊完好，無鏽損斷裂鬆脫現象	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	4	「保持安全擺盪距離」警告語標示完整	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
籃球架	1	地面平整，沒有凸起、尖銳物	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	2	基座穩固，無傾斜、晃動現象	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	3	籃框完好，未鬆脫、變形或脫落	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	4	使用及安全警示標語完好	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
爬	1	爬竿是否未斷裂	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 需整修		

竿			<input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 待報廢拆除	
	2	地樁與鋼管支柱是否腐蝕	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除	
	3	地樁是否未突出地面	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除	
監視攝影設備	1	攝影機是否故障	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除	2部毀損，請廠商維修中。
		攝影存檔主機是否故障	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除	例行檢修完畢正常運作
		攝影機拍攝位置是否正確	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除	正常運作。
回覆意見					
修繕紀錄			2部毀損，請廠商維修中。		

檢核人員：



主任：



校長：



彰化市國聖國小 105 學年度學校體育遊戲器材 及監視設備安全檢修紀錄

檢核日期：105 年 11 月 28 日

項目	項次	安全檢視要點	檢查結果		改善意見	備註
			符合	改善		
一般性要點	1	遊戲器材之使用方法應指導	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	2	於適當地點公告遊戲方法	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	3	遊戲器材有地樁支撐者，應注意其埋設深度及不突出地表	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	4	遊戲器材使用時，有擺盪動作，應注意在擺盪所需空間做警告標誌	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	5	學校應備有急救物品並訂有送醫管道	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
遊戲器材	1	地面平整，沒有凸起、尖銳物	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	2	安全地墊鋪設完整、沒有捲起破損	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	3	基座穩固，無傾斜、晃動現象	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	4	器材機體完好，無斷裂脫落或變形	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	5	使用方法及警示標語完好，無脫落	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
鞦韆吊環搖梯	1	地面平整，沒有凸起、尖銳物	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	2	基座穩固，無傾斜晃動現象	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	3	索鍊完好，無鏽損斷裂鬆脫現象	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	4	「保持安全擺盪距離」警告語標示完整	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
籃球架	1	地面平整，沒有凸起、尖銳物	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	2	基座穩固，無傾斜、晃動現象	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	3	籃框完好，未鬆脫、變形或脫落	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	4	使用及安全警示標語完好	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
爬	1	爬竿是否未斷裂	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 需整修		

竿			<input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 待報廢拆除	
	2	地樁與鋼管支柱是否腐蝕	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除	
	3	地樁是否未突出地面	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除	
監視攝影設備	1	攝影機是否故障	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除	正常運作。
		攝影存檔主機是否故障	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除	例行檢修完畢正常運作
		攝影機拍攝位置是否正確	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除	正常運作。
		回覆意見			
		修繕紀錄			

檢核人員：



主任：



校長：



彰化市國聖國小 105 學年度學校體育遊戲器材 及監視設備安全檢修紀錄

檢核日期：106 年 2 月 27 日

項目	項次	安全檢視要點	檢查結果		改善意見	備註
			符合	改善		
一般性要點	1	遊戲器材之使用方法應指導	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	2	於適當地點公告遊戲方法	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	3	遊戲器材有地樁支撐者，應注意其埋設深度及不突出地表	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	4	遊戲器材使用時，有擺盪動作，應注意在擺盪所需空間做警告標誌	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	5	學校應備有急救物品並訂有送醫管道	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
遊戲器材	1	地面平整，沒有凸起、尖銳物	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	2	安全地墊鋪設完整、沒有捲起破損	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	3	基座穩固，無傾斜、晃動現象	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	4	器材機體完好，無斷裂脫落或變形	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	5	使用方法及警示標語完好，無脫落	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
鞦韆吊環搖梯	1	地面平整，沒有凸起、尖銳物	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	2	基座穩固，無傾斜晃動現象	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	3	索鍊完好，無鏽損斷裂鬆脫現象	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	4	「保持安全擺盪距離」警告語標示完整	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
籃球架	1	地面平整，沒有凸起、尖銳物	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	2	基座穩固，無傾斜、晃動現象	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	3	籃框完好，未鬆脫、變形或脫落	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	4	使用及安全警示標語完好	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
爬	1	爬竿是否未斷裂	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 需整修		

竿			<input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	2	地樁與鋼管支柱是否腐蝕	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	3	地樁是否未突出地面	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
監視攝影設備		攝影機是否故障	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除	正常運作。	
	1	攝影存檔主機是否故障	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除	例行檢修完畢正常運作	
		攝影機拍攝位置是否正確	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除	正常運作。	
		回覆意見				
		修繕紀錄				

檢核人員：



主任：



校長



彰化市國聖國小 105 學年度學校體育遊戲器材 及監視設備安全檢修紀錄

檢核日期：106 年 5 月 29 日

項目	項次	安全檢視要點	檢查結果		改善意見	備註
			符合	改善		
一般性要點	1	遊戲器材之使用方法應指導	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	2	於適當地點公告遊戲方法	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	3	遊戲器材有地樁支撐者，應注意其埋設深度及不突出地表	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	4	遊戲器材使用時，有擺盪動作，應注意在擺盪所需空間做警告標誌	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	5	學校應備有急救物品並訂有送醫管道	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
遊戲器材	1	地面平整，沒有凸起、尖銳物	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	2	安全地墊鋪設完整、沒有捲起破損	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	3	基座穩固，無傾斜、晃動現象	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	4	器材機體完好，無斷裂脫落或變形	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	5	使用方法及警示標語完好，無脫落	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
鞦韆吊環搖梯	1	地面平整，沒有凸起、尖銳物	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	2	基座穩固，無傾斜晃動現象	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	3	索鍊完好，無鏽損斷裂鬆脫現象	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	4	「保持安全擺盪距離」警告語標示完整	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
籃球架	1	地面平整，沒有凸起、尖銳物	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	2	基座穩固，無傾斜、晃動現象	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	3	籃框完好，未鬆脫、變形或脫落	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	4	使用及安全警示標語完好	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
爬	1	爬竿是否未斷裂	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 需整修		

竿			<input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	2	地樁與鋼管支柱是否腐蝕	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
	3	地樁是否未突出地面	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除		
監視攝影設備	1	攝影機是否故障	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除	正常運作。	
		攝影存檔主機是否故障	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除	例行檢修完畢正常運作	
		攝影機拍攝位置是否正確	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 無此設施	<input type="checkbox"/> 需整修 <input type="checkbox"/> 待報廢拆除	正常運作。	
		回覆意見				
		修繕紀錄				

檢核人員：

主任：

校長：



彰化縣彰化市國聖國民小學 105 學年度辦理健康促進學校成果

評分項目	2-1-1 學校確保設施及器材之安全，及使用人員瞭解正確的使用方法
活動名稱	兒童遊戲區滾輪拆除—滾輪設置約 10 年，學童在使用上常因重心不穩而摔傷，不符合 CNS 安全遊具標準，經行政會議討論後予以拆除。



相片說明：
工人正在拆除兒童遊戲
區滾輪設施



相片說明：
拆除完後的兒童遊戲區
地墊鋪設平整





彰化縣彰化市國聖國民小學 105 學年度辦理健康促進學校成果

評分項目	2-1-1 學校確保設施及器材之安全，及使用人員瞭解正確的使用方法
活動名稱	地坪整建工程—校區的地磚不平，導致學童易發生跌倒等意外，總務處向縣府申請經費補助，重新鋪設校區地磚，確保學童安全。



相片說明：
地坪整建前地磚不平，
學童易發生跌倒等意外



相片說明：
重新鋪設校區地磚，平坦
舒適，確保學童行走安全





彰化縣彰化市國聖國民小學 105 學年度辦理健康促進學校成果

評分項目	2-1-1 學校確保設施及器材之安全，及使用人員瞭解正確的使用方法
活動名稱	校園內發現蜂巢，聯絡消防隊員協助清除，避免教職員工生被蜜蜂蜇傷。



相片說明：
消防隊員協助清除蜂窩



相片說明：
消防隊員協助清除蜂窩





彰化縣彰化市國聖國民小學 105 學年度辦理健康促進學校成果

評分項目	2-1-1 學校確保設施及器材之安全，及使用人員瞭解正確的使用方法
活動名稱	清理校區堆積的廢棄木柴及輪胎，維護學校環境的安全設施。



相片說明：
校區角落堆積的廢棄木柴及輪胎，造成環境雜亂。



相片說明：
聯絡合格廠商協助清理及搬運，維持環境清潔





彰化縣彰化市國聖國民小學 105 學年度辦理健康促進學校成果

評分項目	2-1-1 學校確保設施及器材之安全，及使用人員瞭解正確的使用方法
活動名稱	和平樓耐震補強工程



相片說明：
和平樓耐震補強工程



相片說明：
耐震補強工程後，教室
重新啟用



彰化縣彰化市國聖國民小學 105 學年度辦理健康促進學校成果

評分項目	2-1-1 學校確保設施及器材之安全，及使用人員瞭解正確的使用方法
活動名稱	維護學童安全，設置電子圍籬。



相片說明：
安裝校園 IVS 系統



相片說明：
安裝 IVS 模組

