



彰化縣彰化市國聖國小 107 年健康促進學校

國際認證佐證資料

※指標：2-2-1 學校提供安全及衛生的飲用水設備。

一、國聖國小飲用水設備管理辦法	P01
二、國聖國小飲用水設備維護成果.....	P03
三、飲水機水質樣品檢驗紀錄.....	P06
四、飲水機設備水質檢驗及設備維護記錄表.....	P14
五、校園用水設備自我檢查表.....	P22
六、校園用水設備自我檢查流程.....	P26



彰化縣彰化市國聖國民小學飲用水設備管理辦法

一、依據：

- (一) 中華民國八十六年五月二十一日總統(86)華總(一)義字第八六〇〇二八八八〇號令修正公佈「飲用水管理條例」。
- (二) 行政院環境保護署八十七年二月四日(87)環署毒字第〇〇〇四六二〇號令發布「飲用水管理條例施行細則」。
- (三) 行政院環境保護署八十六年十二月三十一日(86)環署毒字第第七四〇九六號令發布「飲用水設備維護管理辦法」。

二、目的：

- (一) 確保飲用水水源水質。
- (二) 提昇學校飲用水品質。
- (三) 維護學校師生健康。

三、設備管理與維護：

(一) 供水設備：飲水機(8台)

(二) 管理與維護：

- 1. 每半年水塔清洗一次。
- 2. 飲水機：每三個月濾心更換一次，每一個月保養一次。每季抽驗水質2台，一年內所有飲水機檢驗乙次以上
- 3. 以上維護均作成維護紀錄以備主管機關查核。

(三) 管理事項及負責單位：

工 作 項 目	負 責 單 位	備 註
向所在地縣市主管機關登記	總務處	
定期維護	總務處	委託經中央機關認可之檢驗測定機構
檢測水質	總務處	委託經中央機關認可之檢驗測定機構
公佈水質狀況	總務處	

公佈飲用水維護紀錄	總務處	
定期清洗水塔	總務處	委託合格廠商
維護清洗、更換、消毒	總務處	委託合格廠商
飲水機外表清潔及維護 飲水機外觀整潔	教導處	打掃班級

四、水質管理：

- (一) 學校場所設置供公眾飲用之飲用水設備，應依定定期檢驗水質狀況並公布之。
- (二) 飲用水水質狀況之檢驗測定，由經中央主管機關認可之檢驗測定機構辦理採樣檢測，應保存二年，以備主管機關查核。
- (三) 檢驗期程：每隔三個月檢測大腸桿菌群及總菌落數。
- (四) 檢驗數量：依飲用水設備維護管理辦法第八條規定每次應執行抽驗台數之比例為八分之一，本校達四分之一。

五、經檢驗不符合飲用水水質標準者，應立即採取下列措施：

- (一) 關閉進水水源，停止飲用。於飲用水設備明顯處懸掛告示警語。進行設備維修工作。
- (二) 自行定檢驗知悉水質不符合飲用水水質標準後三日內向所在地主管機關申報水質檢驗結果。前項設備維修工作完成後，應再進水質複驗，其已符合飲用水水質標準者，應檢具符合飲用水水質標準之證明文件向所在地主管機關報請查驗，完成改善後，始得再供飲用。

六、預期效益：確保學校飲用水水源水質，維護學校師生健康。

七、經費來源：學校相關經費項下支應。

八、為提高飲用水管理效率，本計畫得不定期提經校務會議討論修改本辦法。

九、本計畫呈校長核可後實施，修正時亦同。

承辦人： 主任： 校長：



彰化縣彰化市國聖國民小學 105 學年度辦理健康促進學校成果

評分項目	2-2-1 學校提供安全及衛生的飲用水設備。
活動名稱	飲用水設備維護成果



相片說明：
校園飲水機定期更換
濾心保養



相片說明：
校園飲水機由專業人員
定期保養





彰化縣彰化市國聖國民小學 105 學年度辦理健康促進學校成果


評分項目	2-2-1 學校提供安全及衛生的飲用水設備。
活動名稱	飲用水設備維護成果



相片說明：
飲水機機臺由班級隨時
清理，維持清潔與衛生



相片說明：
飲水機設備水質檢驗
及設備維護紀錄表張貼
於飲水機旁





彰化縣彰化市國聖國民小學 105 學年度辦理健康促進學校成果

評分項目	2-2-1 學校提供安全及衛生的飲用水設備。
活動名稱	飲用水設備維護成果



相片說明：
合格廠商定期清洗水塔



相片說明：
廠商定期清洗水塔





安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號
地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL : (04)2350-7780
FAX: (04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位：彰化縣國聖國民小學

採樣時間：105年10月05日09時40分

業 別：學校

收樣時間：105年10月05日16時10分

樣品名稱：飲用水

報告日期：105年10月14日

樣品編號：F105100506-01

聯絡人：陳本誠

採樣單位：安美謙德環保股份有限公司

專案編號：GE105F 9134

採樣地點：總務處

報告編號：GE105F 020625

(彰化市中山路三段608號)

是否經認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	最大限值
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6
				以下空白		

備註：

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類 林劍紘(GEI-02)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"*"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦願受刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

負責人：林孫斌

覆核

檢驗室主管：林劍紘

林劍紘

安美謙德環保股份有限公司

孫斌



安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號
地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL : (04)2350-7780
FAX: (04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位：彰化縣國聖國民小學
業 別：學校
樣品名稱：飲用水
樣品編號：F105100506-02
採樣單位：安美謙德環保股份有限公司
採樣地點：視廳教室
(彰化市中山路三段608號)

採樣時間：105年10月05日09時47分
收樣時間：105年10月05日16時10分
報告日期：105年10月14日
聯絡人：陳本誠
專案編號：GE105F 9134
報告編號：GE105F 020626

是否經認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	最大限值
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6
				以下空白		

備註：

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類 林劍紘(GE1-02)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"*"者表示未經認可，標示"*"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司
負責人：林孫斌
覆核
檢驗室主管：林劍紘

林劍紘

安美謙德
環保股份有限公司

孫林



安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號
地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL : (04)2350-7780
FAX: (04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位：彰化縣國聖國民小學
業 別：學校
樣品名稱：飲用水
樣品編號：F106010532-01
採樣單位：安美謙德環保股份有限公司
採樣地點：健康中心
(彰化市中山路三段608號)

採樣時間：106年01月05日14時45分
收樣時間：106年01月05日16時10分
報告日期：106年01月12日
聯絡人：陳本誠
專案編號：GE106F 0092
報告編號：GE106F 000192

是否經認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	最大限值
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6
				以下空白		




備註：

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類 林劍紘(GEI-02)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"*"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司
負責人：林孫斌
覆核
檢驗室主管：林劍紘 106.1.



安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號
地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL:(04)2350-7780
FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位：彰化縣國聖國民小學
業 別：學校
樣品名稱：飲用水
樣品編號：F106010532-02
採樣單位：安美謙德環保股份有限公司
採樣地點：自然教室1F

採樣時間：106年01月05日14時50分
收樣時間：106年01月05日16時10分
報告日期：106年01月12日
聯絡人：陳本誠
專案編號：GE106F 0092
報告編號：GE106F 000193

(彰化市中山路三段608號)

是否經認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	最大限值
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6
				以下空白		

備註：

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類 林劍紘(GE1-02)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"*"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

負責人：林孫斌

覆核

檢驗室主管：

林劍紘 106.1.12





安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號
地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL :(04)2350-7780
FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位：彰化縣國聖國民小學
業 別：學校
樣品名稱：飲用水
樣品編號：F106040563-01
採樣單位：安美謙德環保股份有限公司
採樣地點：義工教室
(彰化市中山路三段608號)

採樣時間：106年04月05日14時01分
收樣時間：106年04月05日17時50分
報告日期：106年04月14日
聯絡人：陳本誠
專案編號：GE106F 2887
報告編號：GE106F 006951

是否經認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	最大限值
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6
				以下空白		

備註：


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類 林劍紘(GEI-02)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"*"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司
負責人：林孫斌

覆核
檢驗室主管：林劍紘 088.4.14





安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號
地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL : (04)2350-7780
FAX: (04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位：彰化縣國聖國民小學
業 別：學校
樣品名稱：飲用水
樣品編號：F106040563-02
採樣單位：安美謙德環保股份有限公司
採樣地點：辦公室
(彰化市中山路三段608號)

採樣時間：106年04月05日14時06分
收樣時間：106年04月05日17時50分
報告日期：106年04月14日
聯絡人：陳本誠
專案編號：GE106F 2887
報告編號：GE106F 006952

是否經認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	最大限值
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6
				以下空白		

備註：

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類 林劍紘(GEI-02)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"*"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：


(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

負責人：林孫斌

覆核
檢驗室主管：林劍紘 106.4.14





安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號
地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL:(04)2350-7780
FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位：彰化縣國聖國民小學
業 別：學校
樣品名稱：飲用水
樣品編號：F106071162-02
採樣單位：安美謙德環保股份有限公司
採樣地點：校長室

採樣時間：106年07月11日10時19分
收樣時間：106年07月11日17時10分
報告日期：106年07月20日
聯絡人：陳本誠
專案編號：GE106F 7079
報告編號：GE106F 015813

(彰化市中山路三段608號)

是否經認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	最大限值
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6
				以下空白		

備註：

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類 林劍紘(GE1-02)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"*"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.採樣單位未經環保署認證許可。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司
負責人：林孫斌
覆核
檢驗室主管：林劍紘

檢驗室
林劍紘





安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號
地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL:(04)2350-7780
FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位：彰化縣國聖國民小學
業 別：學校
樣品名稱：飲用水
樣品編號：F106071162-01
採樣單位：安美謙德環保股份有限公司
採樣地點：總務處
(彰化市中山路三段608號)

採樣時間：106年07月11日10時15分
收樣時間：106年07月11日17時10分
報告日期：106年07月20日
聯絡人：陳本誠
專案編號：GE106F 7079
報告編號：GE106F 015812

是否經認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	最大限值
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6
				以下空白		


備註：

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類 林劍紘(GEI-02)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"*"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.採樣單位未經環保署認證許可。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司
負責人：林孫斌
覆核
檢驗室主管：林劍紘



飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：健康中心

連絡電話：_____

設備負責人：_____

設備管理人：_____

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
105	4/8		①+②+③		檢修	李里華	
2	5/3				✓	謝瑞華	
3	6/6				✓	楊少敏	
4	7/5				✓	林俊峰	
5			檢修				啓云力=水水
6	9/13				✓	楊少敏	
7	10/1				✓	何文成	
8	11/15				✓	何文成	
9	12/6		1+2+3		✓	何文成	
106	1/11				✓	楊少敏	
11	2/7				✓	楊少敏	
12	3/13				✓	3女傑	
13	4/19		1+2		✓	李里華	
14	5/5				✓	陳卓君	
15	6/8				✓	陳卓君	
16	7/16				✓	陳卓君	
17	8/17				✓	陳卓君	
18	9/6				✓	陳卓君	
19	10/11				✓	高文成	
20	11/10				✓	高文成	
21	12/14		1+2		✓	高文成	
107	1/26				✓	李里華	
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位
電 話

賀佳企業有限公司
04-7616408

二、水質檢驗記錄

日期	項目	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準			
	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml			

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

國聖國小 105 學年度校園用水設備自我檢查表

學校名稱：彰化縣國聖國民小學		檢查日期：105 年 09 月 24 日
學校地址：彰化市中山路三段 608 號		
管理人：王志弘 職稱：總務主任 分機：7321093		
一、表位部份		
1.表箱蓋沒有破損及上方沒有堆放雜物		■是 <input type="checkbox"/> 否
2.表箱內沒有積水		■是 <input type="checkbox"/> 否
3.表位沒有漏水		■是 <input type="checkbox"/> 否
二、蓄水池部份(本校無設置)		
周圍	保持清潔無堆置污物	無設置
	無污水、積水	無設置
本體	無裂縫、漏水	無設置
上部	人孔蓋上不可直接放置其他設備	無設置
	頂部不可放置可能產生污染之設備	無設置
內部	無異常沉積物	無設置
	每半年定期清洗	無設置
	無自來水以外管線設置	無設置
	水中、水面無異常懸浮物	無設置
人孔	人孔蓋需防水密閉，無異物侵入	無設置
	上鎖，非相關人員不易開閉	無設置
	突起高於槽頂 10 公分	無設置
溢流管	管口無有害物侵入	無設置
	防蟲網正常、無破損	無設置
	管口不可與排水系統直接相接	無設置
	管口與排水系統間隔 2 倍管徑以上	無設置
通氣管	管口無有害物侵入	無設置
	防蟲網正常、無破損	無設置
	揚水管 1/2 以上之斷面積	無設置
排水管	管口不可與排水系統直接相接	無設置
	管口與排水系統間隔 2 倍管徑以上	無設置
三、水塔部份		
本體	無裂縫、漏水	■是 <input type="checkbox"/> 否
內部	無異常沉積物	■是 <input type="checkbox"/> 否
	每半年定期清洗	■是 <input type="checkbox"/> 否
	無自來水以外管線設置	■是 <input type="checkbox"/> 否
	水中、水面無異常懸浮物	■是 <input type="checkbox"/> 否
人孔	人孔蓋需防水密閉，無異物侵入	■是 <input type="checkbox"/> 否
	上鎖，非相關人員不易開閉	■是 <input type="checkbox"/> 否
	突起高於槽頂 10 公分	■是 <input type="checkbox"/> 否
溢流管	管口無有害物侵入	■是 <input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	■是 <input type="checkbox"/> 否
	管口不可與排水系統直接相接	■是 <input type="checkbox"/> 否

	管口與排水系統間隔 2 倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
通氣管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	揚水管 1/2 以上之斷面積	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
排水管	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔 2 倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
給水管	不可與其他配管直接連接 (錯接)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	不可通過污染設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
四、管線部份		
	配水管線及水栓不可破損、生鏽或阻塞	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
五、其他		
	馬達正常運轉	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
六、訓練		
	是否參加校園用水相關講習或訓練課程	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	最近一次參加講習或訓練課程名稱:	
	參加日期:	
七、水池水塔清洗		
	水池水塔清洗週期: 2 次/年	最近清洗日期:105 年 09 月 24 日
	清洗廠商: 王條圳	電話:0937740766
八、負壓進水可能性研判 (凡 1 為『是』或 2、3、4 任一為『否』者, 皆有負壓污染之虞, 須立即作改善)		
1. 是否使用馬達直接抽水 (即未經由蓄水池直接自表後管線抽水)	<input checked="" type="checkbox"/> 是	
	<input type="checkbox"/> 否 (續答 2、3、4)	
2. 蓄水池前是否有地面接水槽 (即蓄水池無負壓虹吸進水之虞)	<input type="checkbox"/> 是	
	<input type="checkbox"/> 否 (續答 3、4)	
3. 表後是否有設持壓閥 (給水管徑屬 50mm 以上者方可設持壓閥)	<input type="checkbox"/> 是	
	<input type="checkbox"/> 否 (續答 4)	
4. 表後至蓄水池之管線最高處是否有設進排氣閥	<input type="checkbox"/> 是	
	<input type="checkbox"/> 否	
附註:		
1.請每學期至少檢查一次(不合格項目請儘速改善)。		
2.有二個以上蓄水池、水塔時, 請各別檢查紀錄。		

承辦人



主任



校長



國聖國小 105 學年度校園用水設備自我檢查表

學校名稱：彰化縣國聖國民小學		檢查日期：106 年 03 月 30 日
學校地址：彰化市中山路三段 608 號		
管理人：王志弘 職稱：總務主任 分機：7321093		
一、表位部份		
1.表箱蓋沒有破損及上方沒有堆放雜物		■是 <input type="checkbox"/> 否
2.表箱內沒有積水		■是 <input type="checkbox"/> 否
3.表位沒有漏水		■是 <input type="checkbox"/> 否
二、蓄水池部份(本校無設置)		
周圍	保持清潔無堆置污物	無設置
	無污水、積水	無設置
本體	無裂縫、漏水	無設置
上部	人孔蓋上不可直接放置其他設備	無設置
	頂部不可放置可能產生污染之設備	無設置
內部	無異常沉積物	無設置
	每半年定期清洗	無設置
	無自來水以外管線設置	無設置
	水中、水面無異常懸浮物	無設置
人孔	人孔蓋需防水密閉，無異物侵入	無設置
	上鎖，非相關人員不易開閉	無設置
	突起高於槽頂 10 公分	無設置
溢流管	管口無有害物侵入	無設置
	防蟲網正常、無破損	無設置
	管口不可與排水系統直接相接	無設置
	管口與排水系統間隔 2 倍管徑以上	無設置
通氣管	管口無有害物侵入	無設置
	防蟲網正常、無破損	無設置
	揚水管 1/2 以上之斷面積	無設置
排水管	管口不可與排水系統直接相接	無設置
	管口與排水系統間隔 2 倍管徑以上	無設置
三、水塔部份		
本體	無裂縫、漏水	■是 <input type="checkbox"/> 否
內部	無異常沉積物	■是 <input type="checkbox"/> 否
	每半年定期清洗	■是 <input type="checkbox"/> 否
	無自來水以外管線設置	■是 <input type="checkbox"/> 否
	水中、水面無異常懸浮物	■是 <input type="checkbox"/> 否
人孔	人孔蓋需防水密閉，無異物侵入	■是 <input type="checkbox"/> 否
	上鎖，非相關人員不易開閉	■是 <input type="checkbox"/> 否
	突起高於槽頂 10 公分	■是 <input type="checkbox"/> 否
溢流管	管口無有害物侵入	■是 <input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	■是 <input type="checkbox"/> 否
	管口不可與排水系統直接相接	■是 <input type="checkbox"/> 否

	管口與排水系統間隔 2 倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
通氣管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	揚水管 1/2 以上之斷面積	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
排水管	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔 2 倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
給水管	不可與其他配管直接連接 (錯接)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	不可通過污染設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
四、管線部份		
	配水管線及水栓不可破損、生鏽或阻塞	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
五、其他		
	馬達正常運轉	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
六、訓練		
	是否參加校園用水相關講習或訓練課程	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	最近一次參加講習或訓練課程名稱:	
	參加日期:	
七、水池水塔清洗		
	水池水塔清洗週期: 2 次/年	最近清洗日期:106 年 03 月 30 日
	清洗廠商: 王條圳	電話:0937740766
八、負壓進水可能性研判 (凡 1 為『是』或 2、3、4 任一為『否』者, 皆有負壓污染之虞, 須立即作改善)		
1. 是否使用馬達直接抽水 (即未經由蓄水池直接自表後管線抽水)	<input checked="" type="checkbox"/> 是	
	<input type="checkbox"/> 否 (續答 2、3、4)	
2. 蓄水池前是否有地面接水槽 (即蓄水池無負壓虹吸進水之虞)	<input type="checkbox"/> 是	
	<input type="checkbox"/> 否 (續答 3、4)	
3. 表後是否有設持壓閥 (給水管徑屬 50mm 以上者方可設持壓閥)	<input type="checkbox"/> 是	
	<input type="checkbox"/> 否 (續答 4)	
4. 表後至蓄水池之管線最高處是否有設進排氣閥	<input type="checkbox"/> 是	
	<input type="checkbox"/> 否	
附註: 1.請每學期至少檢查一次(不合格項目請儘速改善)。 2.有二個以上蓄水池、水塔時, 請各別檢查紀錄。		

承辦人 

主任 

校長 

彰化縣彰化市國聖國小 105 學年度校園用水設備自我檢查流程

